

SCER ANTINCENDIO di S.MONTERISI

Manutenzione vendita e noleggio estintori - Attrezzature antincendio e antinfortunistiche. Segnaletica di sicurezza - Attrezzature per incendi boschivi - Impianti antincendio - Consulenze per analisi e valutazione dei rischi - Pratiche V.V.F. - Piani di emergenza - Corsi di addestramento e istruzione al personale (D.Lgs. 626/94)

Bari, li 08.05.2011
Prot. N. 61011

SPETT.LE
Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Via Massaua, n. 1
70132 Bari

INVIATO ½ e.mail bari@andi.it

OGGETTO: preventivo per il servizio di assistenza e manutenzione degli estintori in dotazione agli Associati A.N.D.I.

Con la presente, sottoponiamo alla Vs. attenzione Ns. preventivo-convenzione per il servizio di assistenza e manutenzione degli estintori d'incendio in dotazione agli Associati A.N.D.I.

Il servizio di assistenza e manutenzione sarà eseguito nel rispetto del DPR 547 del 27.04.55 e delle norme UNI 9994 e comprende

- Servizio di manutenzione ordinaria.
- Servizio di manutenzione straordinaria.

1.0 MANUTENZIONE ORDINARIA

1.1 INTERVENTO DI CONTROLLO (punto 5.2 norme UNI 9994)

L'intervento di controllo ha periodicità semestrale e prevede le seguenti operazioni e verifiche:

- Che l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello secondo quanto prescritto dal DPI 524 - 8 Giugno 1982 (e successivi aggiornamenti), recante la dicitura "ESTINTORE";
- Che l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e che l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
- Che l'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
- Che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e ben leggibili;
- Che l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde;
- Che l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconessioni o incrinature dei tubi flessibili;
- Che l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto ed alla maniglia di trasporto, in particolare se carrellato abbia ruote perfettamente funzionali;
- Rilievo degli estintori scarichi e ripristino dell'efficienza degli stessi;
- Per gli estintori portatili : i controllo previsti al punto " verifica " della UNI EN 3/2;
- Per gli estintori carrellati: i controllo previsti al punto " verifica" di cui al punto " Accertamento e prove sui prototipi" della UNI 9492;
- Controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del produttore;
- Eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate;
- Applicazione del cartellino di manutenzione regolarmente compilato.
- Compilazione scheda di intervento.

SCER ANTINCENDIO di S.MONTERISI

1.2 INTERVENTO DI REVISIONE(punto 5.3 norme UNI 9994)

L'intervento di revisione ha periodicità triennale per gli estintori a polvere e quinquennale per gli estintori a CO2 e prevede:

- Prelievo degli estintori dalla Vs. sede e sostituzione degli stessi con altri di Ns. proprietà per il tempo necessario al ripristino dell'efficienza dei Vs. estintori;
- Verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni ed alle idoneità degli eventuali ricambi;
- Esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
- Verifiche di cui alla fase di controllo;
- Esame e controllo funzionale di tutte le parti;
- Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in particolare del tubo pescante, dei tubi flessibili, dei raccordi e degli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
- Controllo dell'assale delle ruote quando esistente;
- Eventuale ripristino delle protezioni superficiali;
- Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni;
- Ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente;
- Montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza;
- Applicazione del cartellino di manutenzione regolarmente aggiornato;
- Applicazione del sigillo di sicurezza;
- Compilazione scheda di intervento.

1.3 INTERVENTO DI COLLAUDO (punto 5.4 norme UNI 9994)

L'intervento di collaudo ha una periodicità di dodici anni per gli estintori rispondenti alla direttiva PED 9723CE ed ogni 10 anni per gli estintori a CO2 da kg 5 ed oltre. Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione e devono rispettare le prescrizioni della legislazione vigente in materia di apparecchi a pressione.

2.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria sarà eseguita previo Vs. richiesta, per estintori utilizzati o comunque scarichi e/o manomessi.

3.0 Listino prezzi

L'importo richiesto per le operazioni di cui all'oggetto e' il seguente:

art	DESCRIZIONE LAVORI	PREZZO LISTINO	Sconto riservato Associazione ANDI	PREZZO NETTO	QUOTA FISSA INTERVENTO STRAORDINARIO	QUOTA FISSA DISTANZA DA BARI DA KM. 0 A 15	QUOTA FISSA DISTANZA DA BARI DA KM. 15 A 30	QUOTA FISSA DISTANZA DA BARI DA KM. 30 A 50	QUOTA FISSA DISTANZA DA BARI OLTRE KM. 50
ctr	Intervento di controllo estintori a polvere e/o CO2 di tipo portatile	11,00	40%	6,60	10,00	00	10,00	20,00	
RVP6	Intervento di revisione estintori a polvere da kg. 6	20,00	40%	12,00	10,00	00	10,00	20,00	PRENDERE ACCORDI DIRETTI CON SEGRETERIA SCER
RVP9	Intervento di revisione estintori a polvere da kg. 9	25,00	40%	15,00	10,00	00	10,00	20,00	
RVP12	Intervento di revisione estintori a polvere da kg. 12	29,00	40%	17,40	10,00	00	10,00	20,00	
RVT2	Intervento di revisione estintori a CO2 da kg. 2	15,00	40%	9,00	10,00	00	10,00	20,00	
RVT5	Intervento di revisione estintori a CO2 da kg. 5	19,00	40%	11,40	10,00	00	10,00	20,00	
COLL	L'intervento di collaudo, che prevede in abbinamento anche l'intervento di revisione, per la maggior parte degli estintori di piccola capacità, ha un costo pari o addirittura superiore a quello di un estintore nuovo dello stesso tipo, pertanto sarà valutato, ove necessario, il tipo di intervento da eseguire.								

SCER ANTINCENDIO di S.MONTERISI

3.01 NUOVE FORNITURE

Listino prezzi

art	Descrizione materiale	listino	sconto	netto
ITALFP2	- Estintore a polvere da kg. 02 conforme alla normativa EN 3/7 - attestazione di esame CE del tipo rilasciata dal R.I.N.A. per fuochi di classe 13A89BC, completo di staffa per aggancio a parete, cartellino regolamentare di manutenzione e certificato di conformità.	30,00	40%	18,00
ITALF.P6	- Estintore a polvere da kg. 06 omologato M. I. D.M. 07/01/05 EN 3/7 e direttiva 97/23/CE (PED) per fuochi di classe 34A 233B C, completo di staffa per aggancio a parete, cartellino regolamentare di manutenzione e certificato di conformità	50,00	40%	30,00
ITALF. C2	- Estintore a Biossido di carbonio (CO2) da kg. 02 omologato M. I. - D.M. 07/01/05 EN 3/7 e direttiva 97/23/CE PED per fuochi di classe 34B completo di staffa per aggancio a parete, cartellino regolamentare di manutenzione e certificato di conformità.	90,00	40%	54,00
246	- Piantana porta estintore bassa in lamiera rossa	30,00	40%	18,00
247	- Piantana porta estintore alta con asta e cartello in lamiera rossa	50,00	40%	30,00
2209	- Coperta tagliafuoco completa di custodia	46,00	40%	27,60
801/c	- Cartello di segnalazione tipo a norma in alluminio, cm. 23 x 30 (<i>ESTINTORE/ USCITA DI SICUREZZA e similari</i>)	5,00	40%	3,00
103/M	- Armadietto di pronto soccorso mis. 370x300x140, in metallo verniciato con polvere epossidica, colore bianco, dotato di serratura completa di chiave, con contenuto conforme a quanto previsto dall' Art. 1 DM 28/07/58	65,00	40%	39,00
REG	- Registro dei controlli e delle verifiche - (Art. 5.2 - d.p.r. 12/01/1998 - n. 37)	25,00	40%	15,00

CONDIZIONI GENERALI

IVA : a Vs. carico
 PAGAMENTO : rimessa diretta ric fatt.

Restando a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, distintamente salutiamo.

La ditta
 Sergio Manterisi